


ISUZU

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

その他特記事項

ニ、天張ノ汚水、内張ノ水、ニ合セテ、70977V.ノ
R7017V.A 50℃-2V、7L-40.C 下田ノ、D.C

新明和 PD2-22

登録番号

車台番号

NKR85-7060439✓