


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                |                                  |                                               |                                |                 |       |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
| 年 式<br>H30/12月 | 通 称 車 名<br>イル7                   | 型 式<br>TPG-NPR85AN                            | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL ドライバン | 積 載<br>3,000 kg | 72 号車 |
| 車 検            | 年 月・検切・抹消                        | 装 備<br>A・P・P<br>C・S・W                         | 排 気 量<br>2,990 cc              | エンジン出力<br>PS    |       |
| 走 行            | 1 2 8 千km 「<br>タコグラフ 装 備 有・無・別 体 | ボディ内寸<br>長 4,510 mm × 幅 2,080 mm × 高 2,340 mm |                                |                 |       |
| シフト            | M・A・特<br>T・T・殊 (ス4サ)             | タコグラフ 年 式 ( 年 月 )                             | 上 物<br>パブコ製 ランニング2段 サイドドア      |                 |       |
| 燃 料            | D・G・他 ( )                        | 色 白                                           | 特装品<br>格納式パワーゲート               |                 |       |
| R 券            | 有・無                              | リサイクル<br>預託金相当額                               | ¥10,440 円                      |                 |       |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

その他特記事項

シート破れ、バン内板割れ

登録番号

車台番号

NPR85-7083374