


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                 |                      |                             |                                            |                |       |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|
| 年 式<br>R1 / 6 月 | 通 称 車 名<br>エルフ       | 型 式<br>TRG - NPR85AN        | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL トライバン             | 積 載<br>2000 kg | 75 号車 |
| 車 検             | 年 月・検切・抹消            | 装 備<br>A・P・P<br>C・S・W       | 排 気 量<br>2990 cc                           | エンジン出力<br>PS   |       |
| 走 行             | 2 7 8 千km 「 」        | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別<br>体  | ボディ内寸<br>長 4480 mm × 幅 2080 mm × 高 2160 mm |                |       |
| シフト             | 6 M・A・特<br>T T 殊 ( ) | タコグラフ<br>年 式 ( 年 月 )        | 上 物<br>フルハーフ製                              |                |       |
| 燃 料             | D・G・他 ( )            | 色 白                         | 特装品<br>スラック2段<br>サイドドア                     |                |       |
| R 券             | 有・無                  | リサイクル<br>預託金相当額<br>10,440 円 | 関 係                                        |                |       |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

その他特記事項

フロントガラス、ミラーA、左右テールウレ  
バン内板A、サイドガードA、シートヤブレ  
看板跡

フルハーフ DLK

登録番号

車台番号

NPR85-7089185 /

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

新  
スタッド