


424016 B

## 128 車両状態表



| 年式        | 通称名                       | 型式                | 車台番号                                                                                                              | グレード及びボディ形状   |               |    |      |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|------|
| H29 年 8 月 | ギガ                        | QKG-CYJ77B        | CYJ77B - 7007493                                                                                                  | 高床            | FFL           | FL | ウイング |
| 車検        | 年 月 検切                    | (抹消) 塗色 白         | 積載量 13500 kg                                                                                                      | 排気量 9.83 L/KW | エンジン出力 380 ps |    |      |
| 走行        | 199 千km                   | 「 」 タコグラフ 有 無 別体  | 内寸 長 2600 mm 幅 2400 mm 高 2610 mm                                                                                  |               |               |    |      |
| シフト       | 7 M T A T 特殊              | タコグラフ 年式 18 年 7 月 | 上物 特装品 関係<br>日本トックス製 17年-05/22、3ルミオン<br>7ツツ7 <sup>2</sup> 段、引込7-17.9 <sup>2</sup> 、センターセーム<br>床ローラーコンベアー有、キャブペイント |               |               |    |      |
| 燃料        | 軽油 ガソリン 他 ( )             |                   |                                                                                                                   |               |               |    |      |
| 装備        | AC PS PW ABS エアバッグ 取説 保証書 |                   |                                                                                                                   |               |               |    |      |

|         |    |   |     |     |   |   |
|---------|----|---|-----|-----|---|---|
| フロントガラス | 飛石 | 線 | 点キズ | 修復歴 | 有 | 無 |
|---------|----|---|-----|-----|---|---|



【タイヤサイズ】  
前【245/70R19.5】  
後【 ” ” ” ” 】

| 記号 |     |
|----|-----|
| A  | スリ傷 |
| B  | 板金  |
| C  | 腐食  |
| P  | 塗装  |
| S  | さび  |
| U  | 凹凸曲 |
| W  | 波   |
| X  | 替   |
| H  | 穴   |
| M  | 跡   |

【フレーム】



## その他特記事項

取説、保証書、記録簿 H.31.~R.7.有(車内)  
5ルミオン

バックモニター、オートクローズ、  
電格ミラー、ミラーワッシャー、ミラーセーター、ヘッド3.5

※査定協会検査員報告欄 検査員名( 5 )

オド 198989km  
フルン-部S  
後子株u  
バン内Au