

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項
---------	----	---	-----	-----	---	---	---------

【タイヤサイズ】
前【225/80R19.5】
後【』

バックモーター
電格ミラー、キース、ヘッド付

※査定協会検査員報告欄

検査員名(4-9)

記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐食
P	塗装
S	さび
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

フロントガラス割れ

ボディ194963km

室内スリ、汚水、破水

断アガツ

カバンレム

フロッグXM、Fパネルの

右F7L-6先の