

427912 B

車両状態表



年式	通称名	型式	車台番号	グレード及びボディ形状									
H28年 11月	フォワード	TKG-FRR90S2	FRR90 - 7101283	高床	FFL	FL	ウイング						
車検	年 月	検切	抹消	塗色	白	積載量	3100 kg	排気量	5.19 L/KW	エンジン出力	240 ps		
走行	365 千km	「 」	タコグラフ 装備	有	無	別体	内寸	長	6250 mm	幅	2410 mm	高	2400 mm
シフト	6 (M/T)	A/T	特殊	タコグラフ 年式	16	年	07	月	日本フルーフ製 D4S型 アルミウイング ラッピング2段. 引出フック5対. センターセム. 内板割れ 日本フルーフ製 H33A型 フルードリフターホーターン(1000g) ワイド				
燃料	軽油	ガソリン	他 ()	上物 特装 品 関係									
装備	AC	PS	PW	ABS	エアバック	取説	保証書						

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																				
【タイヤサイズ】 前【 225/80R19.5 】 後【 225/80R19.5 】 【フレーム】 前 後							取説, 保証書有 (車内) メッキミラー, コーナーメッキ, メッキバンパー バックモニター 電格ミラー, キーレス, アルミホイール																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table>							記号	内容	A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波替	H	穴	M	跡	※査定協会検査員報告欄 検査員名 (4-9)
記号	内容																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐食																										
P	塗装																										
S	さび																										
U	凹凸曲																										
W	波替																										
H	穴																										
M	跡																										
オド364 368km 室内スレ, 汚水 フロントXM 左ミラー, ステータス バン内Ah, 42L, -部H フレームPM, -部S							カニバLM																				