


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|
| 年 式<br>R4/8月 | 通 称 車 名<br>フォワード  | 型 式<br>2RG - FTR90U2                                                                                                                                                                                                                          | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL タンポ                | 積 載<br>7,200 kg  | 27号車 |
| 車 検          | 年 月・検切・ <u>抹消</u> | 装 備<br><input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> W<br><input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W | 排 気 量<br>5,190 cc                           | エンジン出力<br>240 PS |      |
| 走 行          | 84 千km            | タコグラフ<br>装 備 有・無・別体                                                                                                                                                                                                                           | ボディ内寸<br>長 3,400 mm × 幅 2,070 mm × 高 600 mm |                  |      |
| シフト          | 6 (M/T)・A/T・特殊    | タコグラフ<br>年 式 ( 年 月 )                                                                                                                                                                                                                          | 上 物<br>極東製                                  |                  |      |
| 燃 料          | <u>D</u> ・G・他 ( ) | 色 白                                                                                                                                                                                                                                           | 特装品<br>関 係                                  |                  |      |
| R 券          | <u>有</u> ・無       | リサイクル<br>預託金相当額                                                                                                                                                                                                                               | ¥12,300 円                                   |                  |      |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

看板跡 70779-uS DD07-492

登録番号

車台番号

FTR90-7015279 ✓