


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|              |                 |                            |                             |                                            |                          |
|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 年 式<br>R1/9月 | 通 称 車 名<br>E117 | 型 式<br>2RG-NPR88AN         | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL バン | 積 載<br>3000 kg                             | 59 号車                    |
| 車 検          | 年 月・検切・抹消       | 装 備<br>(A) (C) (P) (S) (W) | 排 気 量<br>2,990 cc           | エンジン出力<br>PS                               |                          |
| 走 行          | 8 5 千km         | タコグラフ<br>装 備               | 有・無・別 体                     | ボディ内寸<br>長4,480 mm × 幅2,080 mm × 高2,160 mm |                          |
| シフト          | M・A・T<br>T (特殊) | タコグラフ<br>年 式               | ( 年 月 )                     | 上 物<br>特装品                                 | 711ハーブ製 ラッシング2段<br>サイドドア |
| 燃 料          | (D)・G・他 ( )     | 色                          | 白                           | 関 係                                        |                          |
| R 券          | (有)・無           | リサイクル<br>預託金相当額            | ¥ 10,440 円                  |                                            |                          |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

2ペダル カンバン 跡 フレーム  
バンパー

DLK

登録番号

車台番号

NPR88-7001414