


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3 / 3 月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG - NJR88A	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 平ボディ	積 載 2,000 kg	75 号車
車 検 年 月・検切・株消	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 / 5 千km 「 」	タコグラフ 装 備 有・無・別 体	ボディ内寸 長 3,120 mm × 幅 1,620 mm × 高 370 mm			
シフト M・A・T (特殊) (スA-サ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルフラットロー			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白	特装品 関 係			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 9,170 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

アオリふくらみ、前立トリア、キャブバックA

登録番号

車台番号

NJR88 - 7007470

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。