


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式	R2 / 11月		通称車名	7+7-ド	型式	2PG-FRR90T2	グレード及びボディ形状	高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載	2,750 kg	58 号車
車検	年	月	検切・抹消	装備	A C P S P W	排気量	5,190 cc	エンジン出力	210 PS		
走行	3	6	5	千km	「 」	タグラフ 装備	有・無・別	ボディ内寸	長 6,260mm × 幅 2,280mm × 高 1,960mm		
シフト	6	M T	A T	特殊	()	タグラフ 年式	()	上物	東プラ製 -30°C設定 ランク2段		
燃料	D・G・他 ()			色	白			特装品	サイドドア ワイド ベッドレス		
R券	有・無	リサイクル 預託金相当額		¥ 12,460	円	関係					

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

バッテリー上がり、シートヤブレ、フロントガラスワ
看板跡、バン内UA、フルムS.C

東7V 2020-10 XV82LOC-U

登録番号

車台番号

FRR90-7161470 ✓

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。