


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 年式 | R1/9月 | | 通称車名 | 型式 | グレード及びボディ形状 | 積載 | 59号車 |
| 車検 | 年 | 月 | 検切・ <u>抹消</u> | 装備 | 高床・FFL・FL <u>冷蔵冷凍車</u> | 2,650 kg | |
| 走行 | 4 | 24 | 千km | タコグラフ 装 備 | 排気量 | エンジン出力 | 210 PS |
| シフト | 6 | M | A | 特 殊 | 有・無・別体 | 5,190 cc | |
| 燃 料 | D | G | 他 | タコグラフ 年 式 | 色 | 210 PS | |
| R 券 | 有 | 無 | リサイクル 預託金相当額 | 年 月 | 上 物 | 関係 | |
| | | | ¥12,460- 円 | | 白色 | | |
| | | | | | ポデ内寸 | | |
| | | | | | 長 6,410 mm × 幅 2,340 mm × 高 2,160 mm | | |
| | | | | | 上 物 | | |
| | | | | | 特装品 | | |
| | | | | | 関係 | | |
| | | | | | デューク製-32°C設定 | | |
| | | | | | ラック2段 格納バウゲート | | |
| | | | | | フルーフ製 ボデー | | |

フロントガラス (飛石・線・点キズ) 修復歴 (有・無)

その他特記事項



| 記号 | |
|----|-----|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

内装品外した、シートコゲテ-7貼り Fガラス割れ
看板跡 後方枠U バン内UA

71411-7 GMG

登録番号

車台番号

FRR90-7144118

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。