

# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

年式 H28/7月	通称車名 エルフ	型式 TPG-NPR85AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 塵芥車	積載 2,200 kg	102
車検 年月・検切・抹消	装備 (A) (P) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS	号車	
走行 184 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 — mm × 幅 — mm × 高 — mm			
シフト M・A・T (特殊) (スムーサ)	タコグラフ 年式 (年月)	上物 新明和製 7.0立米 フォルス式			
燃料 (D)・G・他 ( )	色 白色	特装品 連続SW 汚水タンク			
R券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額	¥10,440- 円	関係		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																				
<p>記号</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>21073</p> <p>GT073-5633 PNT</p>
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
登録番号	車台番号																				
	NPR85-706/62/✓																				