


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 RA 2月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2,000 kg	104 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 (A)(C)(P)(S)(PW)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 214 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3,050 mm × 幅 1,680 mm × 高 1,770 mm			
シフト 5 (M) (A) 特殊 (T)	タコグラフ 年式 ()	上物 東フレ製 - 30℃設定			
燃料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 ラック1段 サイドア			
R券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440-円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	説明
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

現X-7 213655km. フロントガラスワレ
車内汚い、看板跡 ハン内UA

東フレ 2022-2 XV22LOC-P

登録番号

車台番号

NLR88-7009676 ✓

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。