


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R2/3月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積載 2,000 kg	105 号車
車検 年月・検切	抹消	装備 (A) (C) (P) (S) (P) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走行 103 千km	タコグラフ 装備	有・無・別体	ボディ内寸 長 4,480 mm × 幅 1,770 mm × 高 2,150 mm		
シフト 5 (M) (T) A・T 特殊	タコグラフ 年式	(年月)	上物 フルーフ製 ラック2段		
燃料 D・G・他	色 白色	特装品 サイドドア			
R券 有 無	リサイクル 預託金相当額	¥10,440-円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記号	説明
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

その他特記事項

カンバン跡、バン内A、テールアレ

DLK

登録番号	
車台番号	NLR88-7001319 ✓