


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R7/9月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NKR88AT	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダンプ	積載 2,950 kg	116 号車
車検 年月・検切	抹消	装備 (A) (C) (P) (S) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS	
走行 14 千km	タコグラフ 装備	有・無・別体	ボディ内寸 長 3,050 mm × 幅 1,600 mm × 高 370 mm		
シフト 6 (M) (T) A・T 特殊	タコグラフ 年式	(年月)	上物 高床		
燃料 (D)・G・他	色 白色	特装品 関係			
R券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額	¥10,480- 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																				
 <p>記号</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>現メ-7-16137 km 702777-VA</p> <p>新明和 → R2-011054</p>
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
登録番号	車台番号																				
	NKR88-7045616 ✓																				