

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R3/5月	通称車名 I/L7	型式 2RG-NKR88AD	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ダンブ	積載 3000 kg	118 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 (A) (P) (S) (W)	排気量 2990 cc	エンジン出力	PS	
走行 1105 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長3070 mm × 幅1590 mm × 高1110 mm			
シフト 6 M・A・特殊 T T	タコグラフ 年式 (年月)	上物			
燃料 (D)・G・他 ()	色 白	特装品 フルフラットロー 深ダンブ			
R券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥ 9,170 円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																				
<p>記号</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>ACタイヤリコ欠、天張コケ、アンテナ 左Fローはみ込みU プロテクター-U.S 左テールル フレム・下廻りS.C リヤ足コケU.S キャブバックU.S 極東 DD02-31</p>
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NKR88-7013457</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NKR88-7013457																
登録番号																					
車台番号	NKR88-7013457																				