


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式	通称車名		型式		グレード及びボディ形状		積載		133
R3 / 2月	エルフ		2RG-NJR88A		高床・FFL・FL 平ボディ		2,000 kg		
車検	年 月・検切・ <u>抹消</u>		装備	(A) (P) (P) (C) (S) (W)	排気量	2,990 cc	エンジン出力	PS	号車
走行	95 千km 「 <u>特</u> 」		タコグラフ 装 備	有・無・別体	ボディ内寸	長 3,110 mm × 幅 1,620 mm × 高 380 mm			
シフト	M・A・ <u>特</u> T・T (スムーサ)		タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	フルフラットロー			
燃料	<u>D</u> ・G・他()		色	白色	特装品	関係			
R 券	<u>有</u> ・無	リサイクル 預託金相当額	¥ 9,170- 円						

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

看板跡 . 前立トリイ鉄板 A・S
下廻りS . アオリアングル取付・S

登録番号	
車台番号	NJR88-7003822

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。