

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年式	通称車名	型 式	グレード及びボディ形状	積 載	
R4 12月	エルフ	2RG-NHR88AN	高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	1,550 kg	147
車 検	年 月・検切	抹消	装 備	排 気 量	エンジン出力
			(A) (P) (P) (C) (S) (W)	2,990 cc	PS
走 行	48 千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボデー内寸	長 2,880 mm × 幅 1,470 mm × 高 920 mm
シフト	M・A T・T	特殊 (スムーサ)	タコグラフ 年 式	上 物	東フレ製 -30℃設定サイド扉
燃 料	(D)・G・他()	色	白色	特装品	スタンバイ付(コード欠)
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額	¥9,170- 円	関 係	

<p>フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">記 号</th> <th style="width: 95%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	記 号	内 容	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>その他特記事項</p> <p style="color: red; font-size: small;">フロントガラス11' - 小UA、点キズ バン内UA</p> <p style="color: red; font-size: small;">東フレ 2022-11 XL12LSC-Q</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NHR88-7003658 1</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NHR88-7003658 1
記 号	内 容																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NHR88-7003658 1																										