


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年式	通称車名		型	式	グレード及びボディ形状	積載	19				
H31/3月	ギガ		2KG	CYL77CA	高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	12,800 kg					
車検	年	月	検切	抹消	装備	(A) (C) (P) (S) (W)	排気量	9,800 cc	エンジン出力	280 PS	号車
走行	4	0	0	千km	ノコグラフ	有・無・別体	ボディ内寸	長 9,340 mm × 幅 2,280 mm × 高 2,280 mm			
シフト	7	(M)	(T)	特殊	ノコグラフ	(年月)	上物	東フレ製 -5°C 設定 直結式			
燃料	(D)	G	他		色	白色	特装品	サイドドア ラック2段 ツヨロダ4列			
R券	(有)	無	リサイクル	預託金相当額	¥13,340-円		関係	スタバイ装置付(コード欠) 格納PG			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数はmm 単位で記入のこと。

その他特記事項

別19コ 19-02, 車内汚れ, ハンドルすれ
 シートヤブレ, 看板跡, ミラーカバー
 後方杆U, バン内U.A.7L, Fガラス7L
 東フレ 2019-2 XV92HSE-T

登録番号	
車台番号	CYL77C-7002358 ✓