


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年式	通称車名		型	式	グレード及びボディ形状	積載	20 号車		
H30/10月	ギガ		2KG	CYL77CA	高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	13,000 kg			
車検	年	月	検切	抹消	装備	(A) (P) (S) (W)	排気量	エンジン出力	PS
							9,830 cc	380	
走行	3	1	9	千km	タコグラフ 装 備	有・無・別体	ボディ内寸	長 9,360 mm × 幅 2,290 mm × 高 2,290 mm	
シフト	M	A	(特)	(スムーサ)	タコグラフ 年 式	( 年 月 )	上 物	東フレ製 -30℃設定直結式	
燃 料	(D)	G	他 ( )		色	白色	特装品	ラック2段 ツヨログ-4列	
R 券	(有)	無	リサイクル 預託金相当額	¥13,340-	円	関 係	格納PG		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

別タコ18-07 看板跡 バン内UA  
後方枠U

登録番号	
車台番号	CYL77C-700/300 ✓

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。