


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年式 H31/3月	通称車名 7A7-D	型式 2RG-FRR90T2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバシ	積載 2,750 kg	52 号車
車検 年月・検切・ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消	装備 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W	排気量 5,190 cc	エンジン出力 210 PS		
走行 403 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 7,300 mm × 幅 2,380 mm × 高 2,660 mm			
シフト M・A・ <input checked="" type="checkbox"/> 特 (スムーシ)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 7111-7製 <input checked="" type="checkbox"/> ラジック2段 ジョロダ-4列			
燃 料 <input checked="" type="checkbox"/> D・G・他 ()	色 白	特装品 7111-7 バッド付			
R 券 <input checked="" type="checkbox"/> 有・無	リサイクル 預託金相当額	¥ 124,600 円	関 係		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

シート破れ、コゲ 看板跡 7111-7 SC
バン内A

7111-7 DLB

登録番号	
車台番号	FRR90-7137897 <input checked="" type="checkbox"/>