

# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

年式 R3 4月	通称車名 フォワード	型式 2PG-FRR90J1	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2,700 kg	56 号車
車検 年月・検切 抹消	装備 AC PS PW	排気量 5,190 cc	エンジン出力 190 PS		
走行 〇〇 8 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 6,430 mm × 幅 2,330 mm × 高 2,140 mm			
シフト M・A・T T (特殊 スム-サ)	タコグラフ 年式 (年月)	上物 デンソー製 -32℃設定 ラック2段			
燃料 D・G・他( )	色 白色	特装品 格納PG			
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額	関係 矢野特殊製ホデー ワイドバトルス			
		¥12,460- 円			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)	その他特記事項																										
	<p>2ハッチV シートコゲ, ヤブレ Fガラス7レ バッテリー VA フレ-ウス</p> <p>2021年3月</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	記号	説明	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>FRR90-7166688 ✓</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	FRR90-7166688 ✓
記号	説明																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	FRR90-7166688 ✓																										