


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 H27 2月	通称車名 7A7-D	型式 TKG-FRR90S2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 座敷車	積載 1800 kg	72 号車
車検 年 月・検切・抹消	装備 A P P C S W	排気量 5,190 cc	エンジン出力 210 PS		
走行 38 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 mm × 幅 mm × 高 mm			
シフト 6 (M) A・特殊 () (T) T	タコグラフ 年 式 () (年 月)	上 物			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 指定色	特装品	極東製 巻き込み式 8立米		
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥ 12,080 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・ <u>点キズ</u>) 修復歴(有・ <u>無</u>)	その他特記事項																				
 <p>記号</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>キャブ内ビス穴 パッカー内UA</p>
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
登録番号																					
車台番号	FRR90-7068673 ✓																				