

いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------|----------|
| 年式 R4 9月 | 通称車名 エルフ | 型式 2RG-NPR88AN | グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング | 積載 3,150 kg | 73 号車 |
| 車検 年月・検切・ <input checked="" type="checkbox"/> 抹消 | 装備 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> W | 排気量 2,990 cc | エンジン出力 PS | | |
| 走行 84 千km | クログラフ 装備 有・無・別体 | ボディ内寸 長 4420 mm × 幅 2,090 mm × 高 2,260 mm | | | |
| シフト 6 (M/T)・A/T・特殊 | クログラフ 年式 | 上物 トランテックス製ラック2段 | | | |
| 燃料 <input checked="" type="checkbox"/> D・G・他 | 色 白色 | 特装品 格納パワーゲート | | | |
| R券 <input checked="" type="checkbox"/> 有・無 | リサイクル 預託金相当額 | 関係 | ¥10,440- 円 | | |

| フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無) | その他特記事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|--|------|-----------------|
| <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p> | <p>FL-WS バンパ VA/T</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> | 記号 | | A | スリ傷 | B | 板金 | C | 腐り | P | 塗装 | S | サビ | U | 凹凸曲 | W | 波 | X | 替 | H | 穴 | M | 跡 | <table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NPR88-7020022 ✓</td> </tr> </table> | 登録番号 | | 車台番号 | NPR88-7020022 ✓ |
| 記号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | スリ傷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 板金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 腐り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | サビ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | 凹凸曲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W | 波 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | 替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 穴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 跡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車台番号 | NPR88-7020022 ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |