


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R1/11月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NPR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング	積載 2,000 kg	174 号車
車検 年月・検切・ <u>抹消</u>	装備 (A) (P) (S) (W)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 142 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 4,360 mm × 幅 2,090 mm × 高 2,240 mm			
シフト 6 (M) (A) (T) 特殊	タコグラフ 年式 () () () ()	上物 フルーフ製			
燃料 (D) (G) 他 ()	色 白色	特装品 ラッピング2段			
R券 (有) (無)	リサイクル 預託金相当額	¥10,440- 円			

フロントガラス(飛石・線・ <u>点キズ</u>) 修復歴(有・ <u>無</u>)	その他特記事項																										
 <p>コ-7-A</p> <p>u.c</p> <p>新 1</p> <p>タイヤA</p>	<p>ミラーA, 前立u.s, ウイング内uA</p> <p>サイドカーA</p> <p>フルーフ DMM</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </tbody> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	記号	説明	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<table border="1"> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NPR88-7002466</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NPR88-7002466
記号	説明																										
A	スリ傷																										
B	板金																										
C	腐り																										
P	塗装																										
S	サビ																										
U	凹凸曲																										
W	波																										
X	替																										
H	穴																										
M	跡																										
登録番号																											
車台番号	NPR88-7002466																										