


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R8 / 3月	通称車名 エル7	型式 2RG-NPR88AM	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 車載車	積載 2,950 kg	96
車検 年月・検切 <input checked="" type="checkbox"/> 抹消	装備 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> W	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS	号車	
走行 1 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 5,690 mm × 幅 2,170 mm × 高 — mm			
シフト 6 (M/T) A/T 特殊 ()	タコグラフ 年式 (年 月)	上物 極東製 フラット7 ^o			
燃料 D G 他 ()	色 指定色	特装品 ウィンチ・リモコン			
R券 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	リサイクル 預託金相当額 ¥11,380-円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無)	その他特記事項																				
 <p>記号</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐り</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>サビ</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	A	スリ傷	B	板金	C	腐り	P	塗装	S	サビ	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	<p>現x7- 1126km</p> <p>極東 JN02-49</p>
A	スリ傷																				
B	板金																				
C	腐り																				
P	塗装																				
S	サビ																				
U	凹凸曲																				
W	波																				
X	替																				
H	穴																				
M	跡																				
登録番号																					
車台番号	NPR88-7045124																				