


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3 / 5月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NLR88A N	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバン	積 載 1,750 kg	51 号車
車 検 年 月・検切・ <u>抹消</u>	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 253 千km 「 <u> </u> 」	タコグラフ 装 備 有・無・別 体	ボデー内寸 長 4,480 mm × 幅 1,790 mm × 高 2,030 mm			
シフト 5 (M)・A・特 (T) T 殊 ()	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 フルハーフ製			
燃 料 (D)・G・他 ()	色 白色	特装品 サイドドア			
R 券 (有)・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440- 円	関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

その他特記事項

フロントガラスワレ、看板跡
下廻りS サイドガードA
左テールミビ割れ バン内板A

フルハーフ DLK

登録番号

車台番号

NLR88-7006756