


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                    |                                |                                      |                               |                |          |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 年 式<br>R1/10月      | 通 称 車 名<br>イル7                 | 型 式<br>ZRG-NPR88AN                   | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL冷蔵冷凍車 | 積 載<br>3000 kg | 57<br>号車 |
| 車 検<br>年 月・検切・抹消   | 装 備<br>(A) (P) (R) (C) (S) (W) | 排 気 量<br>2990 cc                     | エンジン出力                        | PS             |          |
| 走 行<br>1 4 7 千km   | タコグラフ<br>装 備<br>有・無・別体         | ボデー内寸<br>長4450mm × 幅2000mm × 高1960mm |                               |                |          |
| シフト<br>6 M・A・T 特殊  | タコグラフ<br>年 式 ( 年 月 )           | 上 物<br>菱重製 -30℃設定 ランキング2段            |                               |                |          |
| 燃 料<br>(D)・G・他 ( ) | 色<br>白                         | 特装品<br>垂直式パワーゲート                     |                               |                |          |
| R 券<br>(有)・無       | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥ 10,440 円  | 関 係                                  |                               |                |          |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記 号 |     |
|-----|-----|
| A   | スリ傷 |
| B   | 板金  |
| C   | 腐り  |
| P   | 塗装  |
| S   | サビ  |
| U   | 凹凸曲 |
| W   | 波   |
| X   | 替   |
| H   | 穴   |
| M   | 跡   |

※タイヤ点数は mm  
単位で記入のこと。

バン内UA 天張すれ

7111-7 GAE T0JPS35A-L2

登録番号

車台番号

NPR88-7002397 ✓