


車両状態評価書

ISUZU

年 式	通 称 車 名		型 式		グ レード 及び ボディ 形状		積 載		70 号車
R2/11月	イル7		2RG-NJR88A		高床・FFL・FL 平木デ-		2000 kg		
車 検	年 月・検切・抹消		装 備	A P P C S W	排 気 量	2990 cc	エンジン出力	PS	
走 行	9	5	千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボディ内寸	長 3120 mm × 幅 1610 mm × 高 380 mm		
シフト	5	M T	A・特 殊	タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	71177-10-		
燃 料	D・G・他 ()		色	白		特装品			
R 券	(有)・無		リサイクル 預託金相当額	¥ 9,170 円		関 係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

車内汚れ, 天張・ハンドルすれ, フロントガラスクレ
ミラーカバーA, 左ドアXM, 下回り・ブレーキ
アオリ内鉄板A・S, 前立トリイ鉄板A・S

登録番号

車台番号

NJR88-7003479 ✓

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。