


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R3/1月	通 称 車 名 I117	型 式 2RG-NHR88A	グレード及びボディ形状 高床・FFL FL Wキャブ	積 載 1,550 kg	78 号車
車 検	年 月・検切・抹消	装 備 A P R C S W	排 気 量 2990 cc	エンジン出力 PS	
走 行	27 千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボディ内寸 長 2090 mm × 幅 1620 mm × 高 380 mm	
シフト	5 M・A・特 T・T・殊	タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	77-トロ-
燃 料	D・G・他 ()	色	指定色	特装品	
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額	¥ 11,810 円	関 係	

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

看板跡、ミラー、トリス、アオリビス穴

登録番号

車台番号

NHR88-7001717

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。