


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年 式 R2/5月	通 称 車 名 エルフ	型 式 2RG-NMR88R	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL グリーン付	積 載 3,000 kg	79 号車
車 検 年 月・検切・抹消	装 備 (A) (P) (P) (C) (S) (W)	排 気 量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走 行 408 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボデー内寸 長 2,890 mm × 幅 1,800 mm × 高 370 mm			
シフト 6 (M) (A) (特) (T) (T) (殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 タダノ製 2.93ト吊 4段			
燃 料 (D) (G) (他)	色 白色	特装品 フックイン			
R 券 (有) (無)	リサイクル 預託金相当額 10,440 円	関 係 ラジコン			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

その他特記事項

フロントガラスワレ、車内汚れ、ハンドル汚れ
サイドガラスUA、アオリふくらみ、左右テール
フルU.S.C、前止・トリイ金板A.S、
グリーンA、床板ゴムマット有

登録番号

車台番号

NMR88-700344/ Y