


429008

B 車両状態表

20/ 

年式	通称名	型式	車台番号	グレード及びボディ形状					
H31年 3月	ギガ	2PG-CYL77C	CYL77C - 7001955	高床	FFL	FL	平ボディ		
車検	年 月 検切	(抹消) 塗色	白	積載量	14200 kg	排気量	9.83 L/KW	エンジン出力	380 ps
走行	172 千km	「 」	タコグラフ 有 無 (別体)	内寸	長 9410 mm	幅 2410 mm	高 780 mm		
シフト	7 M/G A/T 特殊	タコグラフ 年式	18年 11月	上物特装品関係 メーカー不明、アルミブローワ、引出スリ16対、埋込スリ76ヶ所、スタン穴8対と1ヶ所、高層物入有、5歩開、エアサス、タイヤ10本新品交換済					
燃料	軽油	ガソリン	他 ()						
装備	AC	PS	PW						

フロントガラス	飛石	線	点キズ	修復歴	有	無	その他特記事項																						
 【タイヤサイズ】 前【275/80R22.5】 後【 】 【フレーム】 前 後 <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>説明</th></tr> <tr><td>A</td><td>スリ傷</td></tr> <tr><td>B</td><td>板金</td></tr> <tr><td>C</td><td>腐食</td></tr> <tr><td>P</td><td>塗装</td></tr> <tr><td>S</td><td>さび</td></tr> <tr><td>U</td><td>凹凸曲</td></tr> <tr><td>W</td><td>波</td></tr> <tr><td>X</td><td>替</td></tr> <tr><td>H</td><td>穴</td></tr> <tr><td>M</td><td>跡</td></tr> </table>							記号	説明	A	スリ傷	B	板金	C	腐食	P	塗装	S	さび	U	凹凸曲	W	波	X	替	H	穴	M	跡	取説、保証書記録簿 R.3~R.7 有(車内) アルミカバー、メッキミラー、コーフメッキ、メッキバンプ バックミラー、社外アセンオートクルーズ 電格ミラー、ミラーワッシャー、ミラーテーター、ヘッド、付 ※査定協会検査員報告欄 検査員名(U-7) オド141,979km 7L-4-部S アオリAU
記号	説明																												
A	スリ傷																												
B	板金																												
C	腐食																												
P	塗装																												
S	さび																												
U	凹凸曲																												
W	波																												
X	替																												
H	穴																												
M	跡																												